

Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Exp. 8004330008-2019-0004414

RESUM DE L'OBERTURA DEL SOBRE TRES DEL PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE DIAGNOSI DE L'ESTAT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Lots	Import màxim de despesa (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable: (21%) IVA	Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs)
Lot 1	65.317,46 €	13.716,67€	79.034,13 €
Lot 2	54.174,77 €	11.376,70€	65.551,47 €
Lot 3	51.127,80 €	10.736,84€	61.864,64 €
Total	170.620,03€	35.830,21€	206.450,24 €

- Preus unitaris

Lot 1	1,018 €/metre
Lot 2	1,011 €/metre
Lot 3	1,029 €/metre

Núm. Plica	L I C I T A D O R	1. Oferta econòmica, 0 a 4,50 punts (IVA exclòs) 2. Experiència addicional equip, 0 a 200 punts 3. Disponibilitat càmera inspecció circuit tancat televisió robotitzada,1,50 punts 4. Social i ambiental, 0,50 punts 5. Millora: inventari sobreeixidors,1,50 punts
1	EMATSA, SA	<u>LOT 1</u> 1. Preu unitari: 0,814 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 2 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 3 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No ()

		5. Inventari sobreeixidors: Si (X) No () <u>LOT 2</u> 1. Preu unitari: 0,758 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys)11 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 8 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreeixidors: Si (X) No () <u>LOT 3</u> 1. Preu unitari: 0,823 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 2 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 16 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreeixidors: Si (X) No ()
		<u>LOT 1</u> 1. Preu unitari: 0,763 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No ()

		- Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 5 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 5 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 2</u> 1. Preu unitari: 0,792 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 5 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 5 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 3</u> 1. Preu unitari: 0,772 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 5 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 5 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No ()
2	SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U.	

		5. Inventari sobreexidors: Si (X) No ()
3	SANITEC REHABILITACIÓ, S.L.	<u>LOT 1</u> 1. Preu unitari: 0,84 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si (X) No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 13 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 2 anys i mig 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si () No (X) 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 2</u> 1. Preu unitari: 0,84 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si (X) No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 13 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 2 anys i mig 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si () No (X) 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 3</u> 1. Preu unitari: 0,84 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No ()

		- Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si (X) No () - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 13 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 2 anys i mig 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si () No (X) 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No ()
4	UTE COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. - IMPLANTACIONES DE SISTEMAS DE GESTION, S.L.	<u>LOT 1</u> 1. Preu unitari: 0,68 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 20 (3 + 17) anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 10 (2 + 8) anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 2</u> 1. Preu unitari: 0,71 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 12 (3+9) anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 13 (2+11) anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No ()

		5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 3</u> 1. Preu unitari: 0,73 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 8 (3+5) anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 4 (2+2) anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No ()
5	CORPORACION CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L.	<u>LOT 1</u> 1. Preu unitari: 0,916 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 10 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 12 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 2</u> 1. Preu unitari: 0,910 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No ()

		- Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 10 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 12 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No () <u>LOT 3</u> 1. Preu unitari: 0,927 €/ml 2. Experiència equip humà que executarà les tasques: - Experiència del coordinador de 10 o més anys Si (X) No () - Experiència del coordinador de més de 5 anys però menys de 10 Si () No (X) - Experiència de l'operari especialitzat (per cada any d'experiència superior als 3 anys) 10 anys - Experiència de l'operari de suport (per cada any d'experiència superior als 2 anys) 12 anys 3. Disponibilitat de càmera d'inspecció de circuit tancat de televisió robotitzada: Si (X) No () 4. Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) implantada a l'empresa: Si (X) No () 5. Inventari sobreexidors: Si (X) No ()
--	--	---